

Superamos las expectativas de TERMOZIPA

Mantenimiento correctivo en atemperador marca YARWAY en tiempo record

La reconocida termoeléctrica TERMOZIPA, ubicada a 40 KM al norte de Bogotá, tuvo un caso desafortunado durante las rutinas de mantenimiento, en las cuales al desarmar un atemperador para revisión, se cayó teniendo como resultado partes importantes del equipo dañadas. TERMOZIPA por su naturaleza, no puede dejar de generar energía, ya que esto le acarrearía multas altamente costosas, motivo por el cual requería una solución rápida y eficiente.

TECVAL, con su experiencia y personal altamente capacitado brindó a la termoeléctrica el servicio de mantenimiento correctivo integral, el cual incluyó el levantamiento de planos, la fabricación de partes, la entrega de repuestos importados, el ensamble del equipo y finalizo en las pruebas de funcionamiento en tiempo record.

Para ejecutar este trabajo y cumplir a satisfacción, nuestros ingenieros desarrollaron un riguroso plan de trabajo con un tiempo estimado de 12 días hábiles; sin embargo, gracias a la experiencia y capacidad de TECVAL y su profesionales, el atemperador fue entregado en perfectas condiciones de operación a los 9 DÍAS hábiles, superando el tiempo establecido en el cronograma y las expectativas de TERMOZIPA.

Este caso es la prueba real de la experiencia y capacidad de nuestra empresa para responder ante situaciones en las que el cliente necesita contar con un proveedor confiable.



Estado en el que se recibió el equipo



Partes fabricadas en TECVAL



Equipo entregado por TECVAL